
PROJEKT 13 - Vielfalt unter einem Dach



FAKTEN

Energetisch saniert / Doppelhaushälfte / Oldenburg

Projekt 13

Energieberater Herr Widerra

Anzahl Bewohner 6

Mobilität ein e-Auto, Auto (Diesel), e-Scooter

Baujahr 1954 Jahr der Sanierung 2015 Geschossanzahl 3


Beheizte Fläche 152m2






Außenansichten

MABNAHMEN



vor der Sanierung



nach der Sanierung 2015

PROJEKT 13 - Vielfalt unter einem Dach

MAGNAHMEN



Neue Küche nach der Sanierung



Neue Fenster nach der Sanierung



Außenansicht

NUTZER

Veränderungen der Wohnqualität: Zufriedenheit vorher kalte Füße, jetzt warme mehr Licht bessere Luftqualität a. Raumtemperatur Zufriendenheit Gewohnheiten Veränderungen des Energieverbrauchsver-. Ja und Nein. Hat sich durch den Ausbau des Dachbodens ausgeglichen. Veränderungen in der täglichen Routine: Weniger Wäsche waschen 8 Duschwassertemperatur: 38 Grad Verhalten b. Wohnkomfort uftungsverhalten Heizbeginn Außentemperatur: 14 -16 Grad ohnkomforts Veränderungen bei der Regulation der Raumtemperatur: ------ Ja Veränderungen des Wohnkomforts: 5 des TETHENDANT B. WRED . D Veränderungen der Geräuschentwicklung: Phuxying Solor Nein Wahrnehmung Veränderungen der Belichtung: Ja, durch die größeren Fenster Veränderungen der Raum- & Luftqualität: vorher sehr stickig gewesen d. Tageslichteinfall Veränderungen im Lüftungsverhalten: · weniger Lüften als vorher

Skalaerläuterung

1: Äußerst unbefriedigend:

* Die Erfahrung ist äußerst unbefriedigend und entspricht in keiner Weise den Erwartungen. Mehrere schwerwiegende Probleme beeinträchtigen den Gesamteindruck erheblich.

2: Sehr unzufriedenstellend:

* Die Erfahrung ist sehr unzufriedenstellend. Es gibt erhebliche Mängel und Herausforderungen, die dringend angegangen werden müssen.

3: Unzufriedenstellend:

* Die Erfahrung ist unzufriedenstellend. Es gibt bedeutende Schwächen und Raum für wesentliche Verbesserungen.

4: Unter dem Durchschnitt:

* Die Erfahrung ist unter dem Durchschnitt. Es gibt mehrere Bereiche, die verbessert werden könnten, um die Zufriedenheit zu steigern.

5: Durchschnittlich:

* Die Erfahrung ist durchschnittlich. Es gibt Raum für Verbesserungen, aber auch positive Aspekte.

6: Über dem Durchschnitt:

* Die Erfahrung ist leicht über dem Durchschnitt. Es gibt positive Elemente, aber auch einige Bereiche, die verbessert werden könnten

7: Zufriedenstellend:

* Die Erfahrung ist zufriedenstellend. Es gibt mehrere positive Aspekte, aber auch Raum für kleinere Verbesserungen.

8: Gut:

* Die Erfahrung ist gut. Es gibt wenige Probleme, und die positiven Aspekte überwiegen deutlich.

9: Sehr gut:

* Die Erfahrung ist sehr gut. Die meisten Erwartungen werden erfüllt, und es gibt nur minimale Bereiche, die verbessert werden könnten.

10: Hervorragend:

* Die Erfahrung ist hervorragend und übertrifft alle Erwartungen. Es gibt keine wesentlichen Probleme, und die Gesamtsituation wird als äußerst positiv empfunden.


Häufigkeit des Lüftens pro Tag: 1-2 mal

Lüftungsdauer pro Tag: 10 min


Lüftungsart: Stoßlüften

PROJEKT 13 - Vielfalt unter einem Dach


KOSTEN




Förderungen im Vergleich zum Eigenkapital in Euro




Vergleich der Energiekosten Vor und Nach der Sanierung in Euro






MONITORING






Mobilität und Hausspezifische Fragen



Haushaltsgeräte benutzung





PROZESS

Zeitstrahl

