
11 Von der Baracke zur Grünen Hausnummer



Fakten
Energetisch saniert/ Einfamilienhaus/ Oldenburg

Projektinformationen Energieberater: Karin Wert Anzahl Bewohner: 5

Mobilität: Verbrenner, Fahrrad

Baujahr: 1942

Jahr der Sanierung: 2020 Geschossanzahl: 2 Beheizte Fläche: 230 m²

Energiestandard vor/ danach: Baracke zu kfW 55





Bei diesem Sanierungsprojekt wurde eine aus Holzständern und Dach bestehende Baracke in ein gemütliches Wohnhaus umfunktioniert. Dabei wurden die Freiflächen zwischen den oben blau dargestellten Stützen mit gedärmnten Wandflächen ausgefüllt. Zudern wurde der Boden um 14 cm Dämmung ergänzt, um eine gut isolierte Gebäudehülle auch zum Erfeich hin zu erreichen.

Das Dach übersteigt als Sonderkonstruktion normale Neubersteiltens stützen mit gedärmnten Wandflächen ausgefüllt.

Maßnahmen

bauausführungen.
Überall wurden dreifach-verglaste Fenster eingebaut und in jedem Raum ist eine Fußbodenheizung eingebaut.
Zudem verfügt das Gebäude über eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eine Sole-Wasser-Wärmepumpe.





vor der Sanierung

nach der Sanierung

11 | Von der Baracke zur Grünen Hausnummer



Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Wärmepumpe

Nutzer



Skalaerläuterung

1: Äußerst unbefriedigend:

* Die Erfahrung ist äußerst unbefriedigend und entspricht in keiner Weise den Erwartungen. Mehrere schwerwiegende Probleme beeinträchtigen den Gesamteindruck erheblich.

2: Sehr unzufriedenstellend:

* Die Erfahrung ist sehr unzufriedenstellend. Es gibt erhebliche Mängel und Herausforderungen, die dringend angegangen werden müssen.

3: Unzufriedenstellend:

* Die Erfahrung ist unzufriedenstellend. Es gibt bedeutende Schwächen und Raum für wesentliche Verbesserungen.

4: Unter dem Durchschnitt:

* Die Erfahrung ist unter dem Durchschnitt. Es gibt mehrere Bereiche, die verbessert werden könnten, um die Zufriedenheit zu steigern.

5: Durchschnittlich:

* Die Erfahrung ist durchschnittlich. Es gibt Raum für Verbesserungen, aber auch positive Aspekte.

6: Über dem Durchschnitt:

* Die Erfahrung ist leicht über dem Durchschnitt. Es gibt positive Elemente, aber auch einige Bereiche, die verbessert werden könnten.

7: Zufriedenstellend:

* Die Erfahrung ist zufriedenstellend. Es gibt mehrere positive Aspekte, aber auch Raum für kleinere Verbesserungen.

8: Gut:

* Die Erfahrung ist gut. Es gibt wenige Probleme, und die positiven Aspekte überwiegen deutlich.

9: Sehr gut:


* Die Erfahrung ist sehr gut. Die meisten Erwartungen werden erfüllt, und es gibt nur minimale Bereiche, die verbessert werden könnten.


10: Hervorragend:

* Die Erfahrung ist hervorragend und übertrifft alle Erwartungen. Es gibt keine wesentlichen Probleme, und die Gesamtsituation wird als äußerst positiv empfunden.


11 | Von der Baracke zur Grünen Hausnummer

Kosten





Monitoring



Prozess

